

RESUMEN VULCANOLÓGICO DIARIO

25 de noviembre de 2026

BOLETÍN VULCANOLÓGICO DIARIO



GUATEMALA
25 de noviembre de 2026

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
14° 28’ 54 Latitud N;
90°52’54 Longitud W
Altura: 3763 msnm

VOLCÁN DE FUEGO



Condiciones atmosféricas:
Despejado

Viento:
Del Noroeste

Precipitación pluvial:
3.2 mm

Morfología:
Estrato volcán compuesto

Tipo de actividad:
Vulcaniana

Acceda a las cámaras de vigilancia volcánica en el siguiente enlace:
https://insivumeh.gob.gt/camaras-de-vigilancia-volcanica/

Actividad

Dentro de la actividad del volcán de Fuego se observaron explosiones en rangos de 3 a 5 por hora, de intensidad débil, moderadas y fuertes. Acompañadas de columnas de gases y ceniza entre 4,200 y 4,700 msnm, dispersándose al este y sureste, aproximadamente a 30 km. Las explosiones fuertes generan retumbos con ondas de choque, avalanchas por los flancos sur, oeste y suroeste, se reporta caída de ceniza en parte de Alotenango, La Candelaria, La Reunión, El Rodeo, El Porvenir, El Zapote y otras comunidades de esta zona. Por la noche y madrugada se observó el cráter con incandescencia. Se recomienda precaución en los pasos vehiculares sobre los cauces de los ríos por posibles lluvias vespertinas y nocturnas. Además, se recomienda no permanecer en la meseta ni en sus alrededores debido al riesgo de impacto de balísticos.

BOLETÍN VULCANOLÓGICO DIARIO



GUATEMALA
25 de noviembre de 2026

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
14° 44’ 33 Latitud N;
91°34’13 Longitud W
Altura: 2500 msnm

VOLCÁN SANTIAGUITO



Condiciones atmosféricas:
Despejado

Viento:
Del Noroeste

Precipitación pluvial:
0.0 mm

Morfología:
Complejo de domos Dacíticos

Tipo de actividad:
Peleana

Acceda a las cámaras de vigilancia volcánica en el siguiente enlace:
https://insivumeh.gob.gt/camaras-de-vigilancia-volcanica/

Actividad

Ambiente brumoso el área volcánica, se observó la actividad del cráter del domo Caliente, con explosiones débiles y moderadas, acompañadas de columnas de ceniza de 3,200 msnm, dispersándose al este, sureste a una distancia aproximada de 15 km, reportándose caída de ceniza en las aldeas de Calaguache, Belén y otras comunidades cercanas. Se mantiene la extrusión de lava en bloques en los bordes del cráter originando continuas avalanchas y flujos piroclásticos de corto alcance en los flancos suroeste y noreste, algunos alcanzan la base del domo. Durante la noche y la madrugada se observó incandescencia en el cráter, evidencia de magma activo en superficie. La inestabilidad del domo mantiene la posibilidad de colapsos parciales que podrían generar flujos piroclásticos de mayor alcance. Por ello, se recomienda no acercarse a los domos ni ingresar o permanecer en las barrancas, por constituir las áreas de mayor peligro.


BOLETÍN VULCANOLÓGICO DIARIO



GUATEMALA
25 de noviembre de 2026

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
14° 22' 50 Latitud N;
90°36' 00 Longitud W
Altura: 2552 msnm

VOLCÁN DE PACAYA



Condiciones atmosféricas:
Despejado

Viento:
Del Noroeste

Precipitación pluvial:
0.0 mm

Morfología:
Estrato volcán compuesto

Tipo de actividad:
Estromboliana

Acceda a las cámaras de vigilancia volcánica en el siguiente enlace:
https://insivumeh.gob.gt/camaras-de-vigilancia-volcanica/

Actividad

El OVPAC, reporta la actividad del cráter Mackenney, con fumarola blanca principalmente compuesta de vapor de agua y gases volcánicos, que se dispersan hacia al sureste. La red de monitoreo sísmico no registra variaciones significativas ni señales que indiquen cambios en el nivel de actividad del volcán.

BOLETÍN VULCANOLÓGICO DIARIO

RECOMENDACIONES ANTE ESTA ACTIVIDAD

Estar pendientes de la actividad explosiva de los volcanes Fuego y Santiaguito, atendiendo las recomendaciones contenidas en los boletines especiales: BEFGO-066-2026 y BESAN-002-2026. En cuanto al descenso de lahares, seguir las recomendaciones de los boletines especiales BESAN-016-2026 y BEFG0-013-2026, para los volcanes Santiaguito y Fuego, respectivamente.

Volcán de Fuego: considerar dispersión de ceniza en un radio de 15 a 40 km, hacia el este y sureste, en alturas de 4300 a 4800 msnm (14107 - 15748 pies). Volcán Santiaguito: considerar dispersión de ceniza en un radio de 15 a 40 km, hacia el este y sureste, en alturas de 2500 a 3500 msnm (8202 - 11482 pies). Se recomienda estar atentos a los mapas de dispersión de ceniza generados por INSIVUMEH.

Instruir a las agencias de turismo, guías turísticos y turistas sobre los peligros que representa el ascenso y la permanencia en las áreas descritas como peligrosas de los volcanes Santiaguito, Pacaya y Fuego en las recomendaciones dadas a las municipalidades en este boletín y en los boletines especiales activos.

De conformidad con el punto cuarto del acta número 141-2024 de la Municipalidad de Quetzaltenango, mantener la prohibición de acercarse al área de restricción de 5 kilómetros a la redonda de los domos de Santiaguito, atendiendo las recomendaciones contenidas en el boletín especial BESAN-002-2026.

Hacer del conocimiento de agencias de turismo, guías turísticos y turistas que ascienden al volcán de Acatenango que está prohibido acercarse a las zonas de “La Meseta” y “El Camellón”, permanecer y acampar en ellas, debido al peligro de la caída de balísticos incandescentes por la actividad explosiva del volcán de Fuego, los cuales pueden causar lesiones y quemaduras graves.

Se recomienda instruir a guías de turismo y turistas el no caminar sobre los flujos de lava y fisuras del flanco oeste, debido a que estas zonas se fracturan fácilmente y pueden generar lesiones graves. Así mismo, no ascender al cráter del cono Mackenney, debido a la desgasificación constante que puede liberar gases dañinos e incluso mortales, o bien por el peligro de acercarse a zonas donde frecuentemente se dan desprendimientos de material hacia el interior del cráter.