


INSITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA,  
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA  
-INSIVUMEH-

BOLETÍN HIDROLÓGICO ESPECIAL No. 76-2020

Guatemala 14 de julio de 2020, 19:40 (hora local)

Según reporte del Observador Hidrométrico el río San Cristóbal en la estación El carrizal, ha incrementado su nivel y actualmente se encuentra sobre su nivel de alerta, con tendencia a subir.



RÍO	ESTACIÓN	CUENCA
San Cristóbal	El carrizal	Río Cuyolate
UBICACIÓN	COORDENADAS	
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla	Longitud 91° 8' 4.38"	Latitud 14° 12' 17.46"
NIVEL ACTUAL OBSERVADO	NIVEL DE ALERTA	
2.35 metros	2.10 metros	

### Recomendaciones:

A la **SE-CONRED**: Tomar las precauciones por existir la probabilidad de desbordamientos e inundaciones en las áreas cercanas.

A LA **DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y COVIAL**: Tomar en cuenta las vías terrestres de comunicaciones que puedan ser afectadas en las cercanías a los cauces del río crecido.

A las poblaciones cercanas: Evitar la permanencia en las orillas de los ríos crecidos, no cruzar a través de estos y seguir las indicaciones de las autoridades.