


**INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA,
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
-INSIVUMEH-**

**BOLETÍN HIDROLÓGICO ESPECIAL No. 932-2022
RÍO SAN CRISTÓBAL
Guatemala 31 de agosto de 2022, 16:50 hora local**

Según reporte del Observador Hidrométrico el río San Cristóbal en la estación El Carrizal, continúa incrementando su nivel, actualmente se encuentra sobre su nivel de alerta con tendencia a subir.



RÍO	ESTACIÓN	CUENCA
San Cristóbal	El Carrizal	Río Cuyolate
UBICACIÓN	COORDENADAS	
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla	Longitud 91° 8' 4.38"	Latitud 14° 12' 17.46"
NIVEL ACTUAL OBSERVADO	NIVEL DE ALERTA	
2.50 metros	1.50 metros	

Recomendaciones:

A la **SE-CONRED**: Tomar las precauciones por existir la probabilidad de desbordamientos e inundaciones en las áreas cercanas.

A LA **DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y COVIAL**: Tomar en cuenta las vías terrestres de comunicaciones que puedan ser afectadas en las cercanías a los cauces de ríos crecidos.

A las poblaciones cercanas: Evitar la permanencia en las orillas de los ríos crecidos, no cruzar a través de estos y seguir las indicaciones de las autoridades.